

SISEMINISTEERIUM
RIIKLIK KATASTROOFIDE OHJAMISE PEADIREKTORAAT
Katastroofide Ohjamise Uurimiskeskus

1033 Budapest, Laktanya u. 33

Postiaadress: 1033 Budapest, Laktanya u. 33 Tel: (36) 1 436-1515

e-post: kok.tvl@katved.gov.hu / <http://tv1.katasztrofavedelem.hu>

Fail nr 51-6/2013/KKI

TEADE

Katsete tulemused, mis teostati Riiklik Katastroofide Ohjamise Peadirektoraadi Katastroofide Ohjamise Uurimisinstituudis (edaspidi: KKI) seoses nõuetele mittevastavuse menetlusega, mis algatati ettevõtte Červinka-Czech Republic s.r.o. vastu 2011. aastal (viitenumber 187/2011/TVL), ning otsus, mis mõjutab nõuetele mittevastavuse menetlusele allutatud erinevate ventiililiitmikega varustatud seadmete sertifitseerimisolekut ja mille väljastasime P6Če seadme sertifitseerimisasutusena.

Katastroofide Ohjamise Uurimisinstituut on P6Če seadme sertifitseerimisasutus Ungaris. Lähtuvalt hindamisaruandest nr 51-2/2013/KKI, mis väljastati seoses KKI nõuetele mittevastavuse menetlusega nr 187/2011/TVL, ning Ungari Kaubanduslitsentside Ameti otsusest nr MKEH-PIFO-00614/022/2012, käesolevaga KKI laiendab P6Če kustuti sertifikaatide 660/38/2006, 660/15/2007 ja 660/26/2011 kehtivust nõuetele mittevastavuse menetlusele allutatud erinevate ventiililiitmikega varustatud seadmetele.

Sertifikaatide laienemine kaotab kehtivuse:

- seadmete puhul, mille vanus on üle 5 aasta arvatuna seadme ballooni stantsitud tootmise kuupäevast;

- kui seadmete remont hõlmab baashooldusest enamat või hooldust, mille käigus kassett ja ventiil osandatakse, või mis tahes järeltäitmist. Selliste remonditööde korral lasub kogu edasine vastutus, mis tuleneb seadme nõuetele mittevastavusest, hooldust teostaval isikul (v.a vooliku ja otsaku asendamisel selle otsas).

Käesolev piirang ei kehti seadmetele, mis on toodetud alates 2012. aastast (toodud turule sertifikaadiga nr 660/26/2011/TVL), mille tootja on võtnud tagasi, millele on paigaldatud originaalse ventiililiitmikuga sama tüüpi ventiil, mida tootja on kontrollinud ja hinnanud piisava seinapaksusega olevaks ning mis on tagastatud kasutajatele. Seadmete seerianumbrid on dokumenteeritud KKI-s.

Seadmega teostatud katsete valguses soovime KKI nimel juhtida tähelepanu sellele, et oluline on **baashoolduse käigus põhjalikult kontrollida – ja vajaduse korral asendada – voolik ning otsak selle otsas.**

Lähtuvalt sertifikaatide 660/38/2006, 660/15/2007 ja 660/26/2011 kehtivuse laiendamisest võib teostada nõuetele mittevastavuse menetlusele allutatud ning ootel olevate P6Če kustutite iga-aastast baashooldust, arvestades sätestatud piiranguid.

Budapest, 28.03.2013

(loetamatu allkiri)

Attila Szabó, tuletõrje kolonelleitnant
KKI direktor

(loetamatu allkiri)

Jóréti Dénesné
KKI kvaliteedikontrollijuht

(Pitseri tekst: Siseministerium, Riiklik Katastroofide Ohjamise Peadirektoraat – Katastroofide Ohjamise Uurimiskeskus)

BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Katasztrófavédelmi Kutatóintézet

1033 Budapest, Laktanya u. 33.
☒ 1033 Budapest, Laktanya u. 33. ☎ (36) 1 436-1515
e-mail: kok.tvl@katved.gov.hu / <http://tv1.katasztrofavedelem.hu>

Ikt. sz. 51-6/2013/KKI

TÁJÉKOZTATÁS

A BM OKF Katasztrófavédelmi Kutatóintézet (továbbiaknak KKI) Červinka-Czech Republic s.r.o. vállalattal szemben, 2011. évben indított 187/2011/TVL számú nemmegfelelőségi eljárással kapcsolatosan lefolytatott vizsgálataink eredményéről és a P6Če készülék tanúsító szervezeteként, a nemmegfelelőségi eljárás alá vont eltérő szelepszervelénnel szerelt készülékek tanúsítási státuszát érintő döntéséről.

A **Katasztrófavédelmi Kutatóintézet** a P6Če készülék magyarországi tanúsító szervezete. A KKI 187/2011/TVL számú nemmegfelelőségi eljárása keretében született 51-2/2013/KKI számú értékelési jelentés, valamint a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal MKEH-PIFO-00614/022/2012 számú határozata alapján **kiterjeszti a nemmegfelelőségi eljárás alá vont, eltérő szelepszervelénnel szerelt készülékekre a P6Če tűzoltó készülék 660/38/2006, 660/15/2007 és 660/26/2011 számú tanúsítványainak érvényességét.**

A tanúsítványok kiterjesztésének érvénye megszűnik:


- a készülék tartályába ütött gyártási időponttól számított 5 évnél idősebb készülékek esetében;
- a készülékek alapkARBANTARTÁSON KÍVÜLI javítása, a tartály és a szelep bontásával járó karbantartása, vagy bármilyen jellegű újratöltése esetén. Az ilyen jellegű beavatkozás esetén minden további, a készülék nemmegfelelőségével kapcsolatosan felmerülő felelősség a karbantartóra hárul. (A tömlővégi lövőke, vagy a tömlő cseréje kivételt képez.)

Ez a korlátozás nem vonatkozik a 2012-től gyártott (660/26/2011/TVL tanúsítvány számmal forgalomba bocsátott), valamint a gyártó által visszahívott és az eredeti szelepszervelénnel megfelelő típusú szeleppel ellátott, a gyártó által ellenőrzött és megfelelőnek ítélt falvastagságú tartállyal szerelt, a felhasználókhöz visszajuttatott készülékekre. Ezen készülékek tartályainak sorozatszámát a KKI nyilvántartja.


A KKI részéről, az elvégzett készülék vizsgálatok tapasztalatai alapján felhívjuk a feigyelmet **az alapkARBANTARTÁS során a tömlő és a tömlővégi lövőke fokozott ellenőrzésére**, szükség esetén cseréjére.

A 660/38/2006, 660/15/2007 és 660/26/2011 tanúsítványok kiterjesztése alapján a nemmegfelelőségi eljárásban érintett, készenlétben lévő P6Če tűzoltókészülékek éves alapkARBANTARTÁSA elvégezhetővé válik a megfogalmazott megkötések figyelembevételével!

Budapest, 2013. március 28.


Szabó Attila t.ü. alez.
KKI vezetője




Jóri Dénesné
KKI Minőségirányítási vezetője